



calle Fuente del Cajón nº 20
28770 Colmenar Viejo
MADRID

REUNIÓN AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

24/01/2019

NECESIDADES RELACIONADAS CON LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CEIP SAN ANDRÉS

1. Peticiones para actualizar informe infraestructuras elaborado por el AMPA el año 2004

- Documentos proyectos en ejecución o pendientes de contratar.

2. Necesidades prioritarias en las instalaciones del centro

- La reparación y finalización del cerramiento de la **pista semicubierta**.
- **Acondicionamiento del patio de Educación Infantil**, incluyendo instalación de goma en el suelo.
- **Techado** en el **pasillo** que une las **casitas de infantil** con el edificio principal.
- **Corrección de barreras arquitectónicas**, véase escalera entrada por el aparcamiento, escalera en casita de 4 años, bordillos y desniveles existentes en el patio del centro, arenero de pista descubierta, entre otros.
- **Elevación del vallado perimetral del centro en algunos tramos, sobre todo el colindante con el parque y repintado en la línea que se ha realizado en otros centros educativos de la localidad.**

3. Otras necesidades

- Véase documento facilitado por el Director del centro.

4. Necesidades relacionadas con el espacio exterior que rodea al centro

- **Plan de seguridad vial** para regular el flujo de personas y vehículos que garantice la seguridad de las familias y los alumnos a la hora de entrar y salir del centro incluyendo instalación de badenes para reducir la velocidad de los vehículos y ordenación de la salida de vehículos del aparcamiento del centro.
- **Mejora y reparación de las aceras** nivelando en algunos tramos la inclinación, véase zona de salida del aparcamiento del centro.
- Remodelación del parque colindante (Parque del Oeste), elevando las vallas que lo rodean sobre todo en el lateral de la Avenida de los Poetas, reubicación de la tirolina, instalación de suelo de goma y retirada de tierra...
- **Plan de acondicionamiento y remodelación del antiguo depósito del Canal para darle un nuevo destino** que evite el vandalismo y abandono de la zona que afecta directamente al patio que utilizan los alumnos de Educación Infantil.