

INFRAESTRUCTURAS

PRIORITARIAS

EDIFICIO PRINCIPAL

- Sustitución de tuberías de calefacción.

PATIOS

- Reforma del patio de Educación Infantil. En proceso
- Necesidad de un pasillo techado que comunique los edificios de Infantil con el edificio principal.
- Terminar cerramiento de los laterales del patio techado para evitar entrada de agua a la pista.

SECUNDARIAS/ESTÉTICAS

EDIFICIO PRINCIPAL

- Sustitución de los lavabos de alumnos de la planta baja, son muy altos para un uso apropiado.
- Instalación de barandillas en las escaleras de acceso al edificio principal.

PATIOS

- Sustituir escalera de 4 años por rampa de acceso.
- Asfaltado o similar del patio.
- Saneamiento de paredes exteriores.
- Instalación de iluminación nocturna en el patio de infantil.

COMEDOR

- Sustituir suelo del comedor de Infantil (es vinilo adhesivo) por terrazo o similar.
- Aislamiento acústico.

MEJORAS ESTÉTICAS

- Pintura. Se requiere en todos los edificios. Por orden de prioridad: Clases, edificios de infantil y fachada exterior.
- Instalación de un zócalo de vinilo en los pasillos del centro.
- Pintura del vallado exterior.

PREVISTAS POR EL CENTRO

- Cambio de los fregaderos de 5 años.
- Cambio de dos radiadores en cocina y comedor para que no golpeen la puerta.